

## Šiltnamių karkaso sutvirtinimas








(lanko žingsnis – 67 / 100 cm, lankai – 20x20 / 40x20 mm)

### Montavimo instrukcija

„Agrosfera“ šiltnamių karkaso sutvirtinimas užtikrina tolygesnį sniego apkrovos koriniam polikarbonatui pasiskirstymą ir padaro karkasą tvirtesnį.





Sutvirtinimai pagaminti iš 20x20 / 40x20 mm kvadratinio cinkuotojo vamzdžio ir atrodo kaip ilginiai, tvirtinami naudojant kryžminio tvirtinimo sistemas vienoje plokštumoje su lankais. Taip sumažinamas polikarbonato įlinkimas esant gausiam snygiui.

Gaminio komplektas, lanko žingsnis – 100 cm

Nr.	Detalės pavadinimas	Kiekis, vnt.			Paveikslas
		4m	6m	8m	
1.	Ilginis (L = 990 mm)	2	4	6	
2.	Ilginis (L = 970 mm)	6	8	10	
3.	X formos tvirtinimo plokštelė, porinė	6	10	14	
4.	T formos tvirtinimo plokštelė, porinė	4	4	4	
5.	Varžtas M6x20 mm	32	48	64	
6.	Veržlė M6	32	48	64	
7.	Savisriegis 4,2x19 mm su cinkuotąja poveržle ir guminiu tarpikliu (polikarbonatui tvirtinti)	8	12	18	

Gaminio komplektas, lanko žingsnis – 67 cm

Nr.	Detalės pavadinimas	Kiekis, vnt.			Paveikslas
		4m	6m	8m	
1.	Ilginis (L = 660 mm)	2	4	6	
2.	Ilginis (L = 640 mm)	10	14	18	
3.	X formos tvirtinimo plokštelė, porinė	10	16	22	

Nr.	Detalės pavadinimas	Kiekis, vnt.			Paveikslas
		4m	6m	8m	
4.	T formos tvirtinimo plokštelė, porinė	4	4	4	
5.	Varžtas M6x20 mm	48	72	96	
6.	Veržlė M6	48	72	96	
7.	Savisriegis 4,2x19 mm su cinkuotąja poveržle ir guminiu tarpikliu (polikarbonatui tvirtinti)	12	18	24	

## Montavimo tvarka

Dėl konstrukcinių savybių tarpai tarp šiltnamio lankų yra skirtingo pločio. Naudokite tinkamą ilginį kiekvienam tarpui. Sutvirtinimo komplektas yra skirtas dviem šiltnamio pusėms.

Prie galinių konstrukcijų ilginiai tvirtinami T formos plokštelėmis, o prie lankų – X formos plokštelėmis. Pritvirtinkite korinį polikarbonatą prie sumontuotų ilginių per išgręžtas angas, naudodami savisriegius su cinkuotosiomis poveržlėmis ir guminiais tarpikliais.

Sutvirtinimo komplektas yra skirtas dviem šiltnamio pusėms.

Prie galinių konstrukcijų ilginiai tvirtinami T formos plokštelėmis, o prie lankų – X formos plokštelėmis. Pritvirtinkite korinį polikarbonatą prie sumontuotų ilginių per išgręžtas angas, naudodami savisriegius su cinkuotosiomis poveržlėmis ir guminiais tarpikliais.

